

## DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

La Ditta GAV (VICENZA) - ITALY dichiara che tutti i modelli contenuti nella confezione sono conformi alle disposizioni contenute nelle Direttive:

2006/42/CE - 2002/96/CE - 2006/66/CE

Normative di riferimento:

UNI EN ISO 12100-1 / UNI EN ISO 12100-2 / UNI EN 12645 / UNI EN 837

## SERIE 60 G / 60GD / 60 D / 60 DD

PISTOLA GONFIAGOMME PROFESSIONALE /

PROFESSIONAL TYRE-INFLATING GUN /

PISTOLET GONFLE-PNEUS PROFESSIONNEL /

REIFENFÜLLER FÜR GEWERBLICH /

PISTOLA PROFESIONAL DE HINCHAR NEUMATICOS /

PROFESYONEL LASTİK ŞİŞİRME TABANCASI /

PISTOLA DE ENCHER PNEUS PROFISSIONAL /

PROFESSIONELE BANDENPOMP /

PROFESSIONEL LUFTPISTOL /

LUFTPISTOL TIL PROFESJONELT BRUK /

PROFESSIONELL LUFTPÅFYLLE /

AMMATTIKAYTTÖÖN TARKOITETTU ILMAPISTOOLI /

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ



I Le presenti istruzioni hanno lo scopo di informare ed istruire l'operatore al fine della sicurezza e di un uso corretto del prodotto.

Devono essere conservate in un posto facilmente individuabile, al fine di permettere una facile e rapida consultazione.

Prima dell'uso consultare le seguenti istruzioni.

### ATTENZIONE. PRESSIONE MASSIMA DI ALIMENTAZIONE: 12 bar. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

ISTRUZIONI PER L'USO. Collegare il tubo di alimentazione aria (4) alla pistola.

Per eseguire l'operazione di gonfiaggio e controllo pressione inserire il beccuccio (1) nella valvola della ruota schiacciando la leva (2) sistemata sul medesimo.

- **Mod. 60 G** - Tenendo il tutto con la mano leggere la pressione, per il gonfiaggio premere del tutto la leva (3) sino alla fuoriuscita dell'aria, quindi lasciarla, rileggere la pressione e ripetere l'operazione fino ad ottenere quella desiderata nel quadrante del manometro.

Per la fase di gonfiaggio, premere la leva (3) fino al 1° scatto (posizione intermedia).

- **Mod. 60 D** - Tenendo il tutto con la mano leggere la pressione, per il gonfiaggio premere la leva (3) sino alla fuoriuscita dell'aria, quindi lasciarla, rileggere la pressione e ripetere l'operazione fino ad ottenere quella desiderata nel quadrante del manometro.

Per la fase di gonfiaggio, lasciare la leva (3) e premere con il pollice il pulsante (5) sino alla fuoriuscita dell'aria.

- **Mod. 60 GD / 60 DD** - Vedi 60 G / 60 D. Manometro digitale: Premere il tasto "ON" per accendere il manometro. (Il manometro si accende anche automaticamente appena rileva pressione). Premere nuovamente il tasto "ON" finché si raggiunge l'unità di misura desiderata (BAR – PSI – KG/CMQ – Kpa). Lo spegnimento del manometro avviene in automatico dopo circa 15 sec. Sostituzione batterie: Rimuovere la vite dal corpo tramite un piccolo cacciavite. Rimuovere le batterie dalla loro sede ed inserire le nuove rispettando le polarità indicate. Alimentazione: 2 batterie lithium 1.5 V AAA.

AVVERTENZE DURANTE E/O AL TERMINE DELL'USO: Il manometro non deve subire colpi; in questo caso si rende necessario una verifica della taratura.

EVENTUALI USI IMPROPRI: Evitare di allacciare il tubo di alimentazione (4) ad una pressione superiore a 12 bar. Evitare di collegare il beccuccio (2) a fonti con pressioni superiori a quelle indicate nel quadrante del manometro. Da utilizzare solamente con aria e non operare in modi diversi da come descritto nelle istruzioni per l'uso.

**UK** The purpose of these instructions is to teach the operator how to use this product safely and to provide information about correct operation. They should be kept in an accessible place so that it can be consulted quickly and easily. **Read these instructions before using the product.**

### WARNING. MAXIMUM SUPPLY PRESSURE: 12 bar. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

**OPERATION INSTRUCTIONS.** Connect the air supply hose (4) to the gun. To carry out the inflation and pressure checking operation, insert the end piece (1) into the valve of the wheel and press the lever (2) which is situated on the end piece.

- **Model 60 G** - Take hold of the tool and read the pressure. To inflate, press the lever (3) down completely until air is emitted, then release the lever and read the pressure. Repeat this operation until the pressure required is shown on the dial of the pressure gauge. To deflate, press the lever (3) until the first click is heard (intermediary position).

- **Model 60 D** - Take hold of the tool and read the pressure. To inflate, press the lever (3) until air is emitted, then release the lever and read the pressure. Repeat this operation until the pressure required is shown on the dial of the pressure gauge. To deflate, release lever (3) and press button (5) with your thumb until air is emitted.

- **Mod. 60GD / 60DD** - See 60G / 60D. Digital pressure gauge: Press the "ON" key to switch the pressure gauge on. (The gauge also switches on automatically as soon as it detects pressure). Keep pressing the "ON" key until you reach the desired unit of measure (BAR – PSI – KG/SQ CM – kPa). The gauge switches off automatically after approx. 15 sec.. Replacing the batteries: Remove the screw from the housing using a small screwdriver. Remove the batteries from their compartment and fit new ones according to the polarities marked. Power supply: 2 x 1.5V AAA lithium batteries.

**WARNING FOR DURING AND/OR AFTER OPERATION:** The pressure gauge should not receive knocks or bangs, if it does then the calibration should be checked.

**UNSUITABLE APPLICATIONS:** Avoid connecting the supply hose (4) with a pressure above 12 bar. Avoid connecting the end piece (2) to sources which have a pressure higher than the pressure indicated on the dial of the pressure gauge. This gun should only be used with air.

Do not use the gun in any other ways than those described in the operation instructions.

**F** Ces instructions se proposent d'informer et d'instruire l'opérateur en vue d'assurer la sécurité et un emploi correct du produit. Elle doit être conservée dans un lieu facilement localisable pour permettre une consultation facile et rapide. **Avant l'emploi, consulter ces instructions.**

### PRESSION MAXI D'ALIMENTATION: 12 bar. NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

**MODES D'EMPLOI.** Raccorder le tuyau d'alimentation air (4) au pistolet. Pour effectuer l'opération de gonflage et de contrôle de la pression, appliquer la buse (1) sur la valve de la roue en appuyant sur le levier (2).

- **Mod. 60 G** - En tenant le tout en main, lire la pression. Pour effectuer le gonflage, appuyer à fond le levier (3) jusqu'à faire sortir l'air, ensuite laisser le levier, reconstruire la pression et répéter l'opération jusqu'à obtenir la pression voulue en la vérifiant sur le cadran du manomètre. Pour la phase de dégonflage, appuyer sur le levier (3) jusqu'au premier déclic (position intermédiaire).

- **Mod. 60 D** - En tenant le tout en main, lire la pression. Pour effectuer le gonflage, appuyer sur le levier (3) jusqu'à faire sortir l'air, ensuite laisser le levier, reconstruire la pression et répéter l'opération jusqu'à obtenir la pression voulue en la vérifiant sur le cadran du manomètre. Pour la phase de dégonflage, laisser le levier (3) et appuyer avec le pouce sur le levier (5) jusqu'à la sortie de l'air.

- **Modèle 60GD / 60DD** - Voir 60G / 60D. Manomètre numérique: Appuyez sur la touche ON pour allumer le manomètre (le manomètre s'allume en tout cas automatiquement dès qu'il relève la pression). Appuyer de nouveau sur la touche ON pour atteindre l'unité de mesure désirée (BAR – PSI – KG/CMQ – Kpa). Le manomètre s'éteint automatiquement au bout d'environ 15 s. Remplacement des piles : dévisser la vis du corps du manomètre avec un petit tournevis. Enlever les piles usées de leur logement et y placer les neuves en respectant la polarité indiquée. Alimentation : 2 piles au lithium 1.5 V AAA.

**AVERTISSEMENT PENDANT ET/OU A LA FIN DE L'EMPLOI:** Le manomètre ne doit pas subir des chocs; si cela se vérifie, il faudra effectuer une vérification de l'étalonnage.

**EVENTUELS USAGES ERRORES:** Eviter de raccorder le tuyau d'alimentation (4) à une pression dépassant 12 bar. Eviter de raccorder la buse (2) à des sources ayant des pressions dépassant celles indiquées dans le cadran du manomètre. A utiliser seulement avec de l'air. Utiliser l'appareil exclusivement selon les instructions d'emploi.

**D** Diese Bedienungsanleitung bzw. Wartungsempfehlung dient dazu Ihnen nicht nur den praktischen Gebrauchsnutzen dieses hochwertigen Reifenfüllers zu erläutern, sondern auch dazu Ihnen jene Sicherheits-hinweise und unabdingbare Auflagen zu erläutern, ohne deren striktester Beachtung dieses Druckluftwerkzeug nicht betrieben werden darf. Aus diesem Grunde wird dringend empfohlen, diese Bedienungsanleitung jederzeit griffbereit verfügbar zu halten. **Bitte unbedingt vor Inbetriebnahme des Geräts, sorgfältig durchlesen und immer beachten!**

### ACHTUNG. MAX. DRUCK: 12 bar. AUMBER DER REICHWEITE VON KINDERN HALTEN.

**INBETRIEBNAHME/EINSATZ.** Pistole mit Druckluft-Zuleitungsschlauch (4) durch Einkuppeln fest verbinden. Zum Messen des Luftdrucks und/oder Aufblasen z.B. eines Reifens Aufstecknippel (1) fest über das Ventil des Rades (2) schieben und mittels der Lasche auf dem Aufstecknippel fixieren.

- **Modell 60 G** - Nun hält man den Reifenfüller in der Hand und liest den Reifendruck an der Skala ab. Zum Aufpumpen genügt es den Pistolengriff (3) anzuziehen bis Luft abgegeben wird. Danach im Wechsel, Füllen und Ablesen bzw. -wenn nötig- Ablassen. Dafür sorgen, daß der gewünschte Reifendruck -s. Skala- stabil fixiert ist. Dann Nippel, nach Hochziehen der Lasche, vom Ventil lösen. Zur Verringerung

des Drucks ist der Pistolengriff (3) bis zum 1. Anschlag (mittlere Position) zu betätigen.

- **Modell 60 D** - Nun hält man den Reifenfüller in der Hand und liest den Reifendruck an der Skala ab. Zum Aufpumpen genügt es den Pistolengriff (3) anzuziehen bis Luft abgegeben wird. Danach im Wechsel, Füllen und Ablesen bzw. -wenn nötig- Ablassen. Dafür sorgen, daß der gewünschte Reifendruck -s. Skala- stabil fixiert ist. Dann Nippel, nach Hochziehen der Lasche, vom Ventil lösen. Zur Druckverminderung Pistolenhebel (3) loslassen oder den Daumen-Druckknopf (5) drücken bis Luft abblässt.

- **Mod. 60 GD / 60 DD** - Siehe 60 G / 60 D. Digitalmanometer: Drücken Sie die Taste "ON" zum Einschalten des Manometers. (Das Manometer schaltet sich ein, sobald es Druck erfassst). Drücken Sie erneut die Taste "ON", bis die gewünschte Maßeinheit (BAR – PSI – KG/CMQ – Kpa) angezeigt wird. Die Abschaltung des Manometers erfolgt automatisch nach ca. 15 Sekunden. Auswechseln der Batterien: Entfernen Sie die Schraube mit einem kleinen Schraubenzieher vom Körper. Entnehmen Sie die Batterien aus ihrem Sitz und ersetzen Sie sie unter Beachtung der Polariität durch neue. Stromversorgung: 2 Lithiumbatterien 1,5 V, Typ AAA.

**WICHTIGE HINWEISE/AUßER BETRIEBNAHME:** Mit dem Manometer ist pfleiglich und sorgfältig umzugehen. Stößen oder Schlagen darf er nicht ausgesetzt werden. Gegebenenfalls ist das Gerät neu zu eichen.

### UNBEDINGT VERMEIDEN:

- Den Reifenfüller einem höheren Druck als maximal 12 bar auszusetzen.
- Aufstecknippel (2) höheren Drücken als den auf dem Manometer ausgewiesenen, auszusetzen.
- Den Reifenfüller nicht mit reiner Luft zu betreiben oder anders als üblich zu verwenden.

**E** El presente folleto tiene la función de informar e instruir al operador a fin de garantizar su seguridad y un uso correcto del producto. Se lo debe conservar en un lugar fácilmente individualizable a fin de permitir una fácil y rápida consulta. **Antes del uso, consultar el presente manual.**

### ATENCIÓN. PRESIÓN MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN: 12 bar. MATENGA LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**INSTRUCCIONES PARA EL USO.** Conectar el tubo de alimentación del aire (4) a la pistola. Para ejecutar la operación de inflamamiento y de control de la presión, insertar el piquito (1) en la válvula de la rueda, aplastando la palanca (2) colocada sobre el primer.

- **Mod. 60 G** - Sosteniendo con la mano todo el conjunto, leer la presión. Para el inflamiento, apretar la palanca (3) hasta la salida del aire, luego soltarla, releer la presión y repetir la operación hasta obtener en el cuadrante del manómetro la presión deseada. Para desinflar, apretar la palanca (3) hasta el primer salto (posición intermedia).

- **Mod. 60 D** - Sosteniendo con la mano todo el conjunto, leer la presión. Para el inflamiento, apretar la palanca (3) hasta la salida del aire, luego soltarla, releer la presión y repetir la operación hasta obtener en el cuadrante del manómetro la presión deseada. Para desinflar, soltar la palanca (3) y apretar con el pulgar el botón (5) hasta la salida del aire.

- **Mod. 60GD / 60DD** - Ver 60G / 60D. Manómetro digital: Pulsar la tecla "ON" para encender el manómetro. (El manómetro se enciende también automáticamente cuando detecta presión). Pulsar de nuevo la tecla "ON" hasta que se alcanza la unidad de medida deseada (BAR – PSI – KG/CMQ – Kpa). El manómetro se apaga automáticamente después de unos 15 seg. Sustitución de baterías: Extraer el tornillo del cuerpo con un pequeño destornillador. Extraer las baterías de su alojamiento y colocar las nuevas respetando la polaridad indicada. Alimentación: 2 baterías lithium 1.5 V AAA.

**ADVERTENCIAS PARA EL USO, DURANTE Y/O AL TERMINAR DE EMPLEAR LA PISTOLA:** El manómetro no tiene que recibir golpes; pero si esto ocurre, será necesario controlar la calibración.

**EVENTUALES USOS IMPROPRIOS:** No conectar el tubo de alimentación (4) con una presión de más de 12 bar. No conectar el piquito (2) a fuentes con una presión superior a las indicadas en el cuadrante del manómetro. Utilizar solo con aire y no trabajar de maneras diferentes a las que se describen en las instrucciones para el uso.

**TR** İşbu broşür, operatör'e bilgi vermek ve ürünü doğru bir şekilde ve emniyet içinde kullanması maksıyle hazırlanmıştır. Kolay ve çabuk bir dani mayı sağlayacak, kolayca bulunabilen bir yerde tutulmalıdır. **Kullanma'dan önce broşür okunuz.**

### DİKKAT. EN YÜKSEK BESLEME BASINCI: 12 BAR. ÇOCUKLARIN ULAŞABILECEKLERİ YERDE KOYAMAYINIZ.

**KULLANIM TALİMATLARI:** Hava besleme hortumunu (4) tabancaya bağlayınız. Şişirme işlemini ve basınç kontrolünü gerçekleştirmek için, uç kısmı üzerinde bulunan kola (2) basarak ucu (1) tekerlek valfini geçiriniz.

- **Mod. 60 G** - Tümünü el ile tutarak, basıncı okuyunuz, şişirme işlemini gerçekleştirmek için, hava dışarı çıkanak kadar, tüm kola (3) basınız, sonra kolu serbest bırakın, yeniden basıncı okuyunuz ve işlemi, manometre kadranında arzu edilen basıncı elde edene kadar tekrarlayın. Hava boşaltma işlemi için, 1° fırlamaya (orta konum) kadar kola (3) basınız.

- **Mod. 60 D** - Tümünü el ile tutarak, basıncı okuyunuz, şişirme işlemini gerçekleştirmek için, hava dışarı çıkanak kadar, tüm kola (3) basınız, sonra kolu serbest bırakın, yeniden basıncı okuyunuz ve işlemi, manometre kadranında arzu edilen basıncı elde edene kadar tekrarlayın. Hava boşaltma işlemi için, kola (3) serbest bırakın ve başparmağınızı, havadışarı çıkanak kadar dönmeye (5) basınız.

- **Mod. 60 GD / 60 DD** - Baskın 60 G / 60 D. Dijital manometre: Manometre için "ON" tuşuna basınız. (Manometre, basınç algıladığı anda otomatik olarak açılır). Arzu edilen ölçü birimine (BAR – PSI – KG/CMQ – Kpa) ulaşılana kadar, "ON" tuşuna tekrar basınız. Manometrenin kapanması, yaklaşık 15 saniye sonra otomatik olarak gerçekleşir. Pil değişimine: Vidayı, küçük bir tornavida aracılığı ile gövdeden çıkarın. Pilleri yarılardan çıkarınız ve belirtilen kutupsallıklara uyarak yenilerini takıniz. Besleme: 2 adet 1.5 V AAA lityum pil.

**KULLANIM ESENİ VE/VEYA SONUNU İLGİLİNDİRİLEN UYARILAR:** Manometre darbe yemelidir; darbe yemesi halinde, kalibresinin tespit edilmesi gereklidir.

**UYGUN OLmayan KULLANIMLAR:** Besleme hortumunu (4), 12 bar'dan yüksek bir basınçla bağlamaktan kaçınınız. Ucu (2), manometre kadranında belirtilen basınları aşan kaynaklara bağlamaktan kaçınınız. Sadece hava ile kullanım talimatlarında tanımlanan yöntemler dışında faaliyet göstermeyiniz.

**P** A finalidade deste folheto é a de informar e instruir o operador no que diz respeito à segurança e à utilização correta do produto. Deve ser conservado num local de fácil acesso para permitir uma consulta rápida e fácil. **Leia este folheto antes de utilizar o aparelho.**

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Ditta GAV (VICENZA) - ITALY dichiara che tutti i modelli contenuti nella confezione sono conformi alle disposizioni contenute nelle Direttive:

2006/42/CE - 2002/96/CE - 2006/66/CE

Normative di riferimento:

UNI EN ISO 12100-1 / UNI EN ISO 12100-2 / UNI EN 12645 / UNI EN 837

## SERIE 60 G / 60GD / 60 D / 60 DD

PISTOLA GONFIAGOMME PROFESSIONALE /  
PROFESSIONAL TYRE-INFLATING GUN /  
PISTOLET GONFLE-PNEUS PROFESSIONNEL /  
REIFENFÜLLER FÜR GEWERBLICH /

PISTOLA PROFESIONAL DE HINCHAR NEUMATICOS /  
PROFESYONEL LASTİK ŞİŞİRME TABANCASI /  
PISTOLA DE ENCHER PNEUS PROFISSIONAL /

PROFESSIONELE BANDENPOMP /  
PROFESSIONEL LUFTPISTOL /

LUFTPistol TIL PROFESJONELT BRUK /  
PROFESSIONELL LUFTPÅFYLLARE /

AMMATTIKAYTTÖÖN TARKOITETTU ILMAPISTOOLI /  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ



NL Deze brochure heeft ten doel de bediener in te lichten en te instrueren over de veiligheid en over een juist gebruik van het produkt.

Deze brochure dient op een gemakkelijk terug te vinden plaats bewaard te worden zodat deze gemakkelijk en snel geraadpleegd kan worden.

Voor het gebruik deze brochure raadplegen.

**ATTENTIE. MAXIMALE VOEDINGSDRUK: 12 bar.  
BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN.**

**GEbruiksaanwijzing:** Verbind de luchtvoerslang (4) aan de spuit. Om de banden op te pompen en de druk te controleren de sputmond (1) in het ventiel van het wiel steken en de hendel (2) indrukken.

- **Mod. 60 G** - Houd het geheel met een hand vast en lees de druk af, om de band op te pompen de hendel (3) helemaal indrukken totdat er lucht uitkomt. Laat de hendel dan weer los en lees opnieuw de druk af. Herhaal deze handeling totdat u de gewenste druk bereikt in het kwadrant van de manometer. Om de band leeg te laten lopen moet u de hendel (3) tot aan de eerste klik (middele stand) indrukken.

- **Mod. 60 D** - Houd het geheel met een hand vast en lees de druk af, om de band op te pompen de hendel (3) indrukken totdat er lucht uitkomt. Laat de hendel dan weer los en lees opnieuw de druk af. Herhaal deze handeling totdat de gewenste druk bereikt wordt in het kwadrant van de manometer. Om de band leeg te laten lopen moet u de hendel (3) loslaten en met uw duim de knop (5) indrukken totdat de lucht eruit komt.

- **Mod. 60 GD / 60 DD** - Zie 60 G / 60 D. Digitale manometer: Drukken op de toets "ON" om de manometer aan te zetten. (De manometer wordt ook automatisch ingeschakeld zodra er druk wordt waargenomen). Opnieuw op de toets "ON" drukken, tot het bereiken van de gewenste meeteenheid (BAR – PSI – KG/CMQ – KPa). De uitschakeling van de manometer vindt automatisch plaats na circa 15 sec. Vervanging batterijen: Verwijder de schroef van de behuizing met behulp van een kleine schroevendraaier. De batterijen uit hun zitting verwijderen en de nieuwe plaatsen, waarbij de aangegeven polariteiten in acht neemt. Voeding: 2 lithium-batterijen 1,5 V AAA.

**WAarschuwingen tijdens en/of na het gebruik:** Er mag niet tegen de manometer aan gestoten worden; dan moet er gecontroleerd worden of hij nog goed geïjk is.

**Eventueel onjuist gebruik:** Sluit de voedingsslange (4) niet aan op een druk hoger dan 12 bar. Verbind de sputmond (2) niet aan bronnen met een hogere druk dan die aangeduid is in het kwadrant van de manometer.

Alleen met lucht gebruiken en niet op andere wijze dan in de gebruiksaanwijzing beschreven is.

**DK** Detta häfte ger dig viktiga anvisningar för korrekt och säkert bruk av produkten. Häftet ska opbevaras på ett lit tillgängligt ställe, således att det snarlig kan slå upp i det vid behov. **Gennemlæs hele häftet, inden Du anvender produkten.**

**A ADVARSEL. MAX. DRIFTSTRYK: 12 bar.  
OPBEVARES UDENFOR BØRN'S RÆKKEVIDDE.**

**BRUGERVEJLEDNING:** Slut lufttilførselslangen (4) til pistolen.

Oppumpning og kontrol af tryk foretages ved at indsætte mundstykket (1) i dækventilen, og tryke grebet (2) på apparatet ned.

- **Mod. 60 G** - Hold delene med en hånd og løs trykket. I forbindelse med oppumpning trykkes grebet (3) helt ned, indtil luften blåses ud. Herefter slippes grebet. Løs trykket og gentag proceduren, indtil det ønskede tryk vises på tavlen. I forbindelse med udluftning trykkes grebet (3) til 1. hak (mellem-stilling).

- **Mod. 60 D** - Hold delene med en hånd, og løs trykket. I forbindelse med oppumpning trykkes grebet (3) helt ned, indtil luften blåses ud. Herefter slippes grebet. Løs trykket og gentag proceduren, indtil det ønskede tryk vises på tavlen. I forbindelse med udluftning slippes grebet (3), og knappen (5) trykkes ned med tommelfingeren, indtil luften blåses ud.

- **Mod. 60GD / 60DD-Se 60G / 60D.** Digitaltrykmåler: Trykk på tasten "ON" for å starte trykmåleren. (Trykmåleren funger også automatisk, så snart den måler tryk). Trykk igen på tasten "ON" indtil den ønskede måleenhet vises (BAR – PSI – KG/CMQ – KPa). Trykmåleren slukker automatisk etter ca. 15 sek. Udkiftning af batterier: Skru skruen ud af legetem med en lille skruetrækker. Tag batteriet ud og sæt et nyt i; og sørge for at vend polarerne korrekt. Forsyning: 2 litium-batterier 1,5 V AAA.

**ADVARSEL I FORBINDELSE MED BRUG OG/ELLER EFTER BRUG:** Manometeret må ikke udsættes for kraftige stød. Sæfremt dette sker, er det nødvendigt at få apparatet kalibreret på ny.

**FORKERT ANVENDELSE:** Lufttilførselslangen (4) må ikke kobles til en luftkilde ved et tryk på over 12 bar. Mundstykket (2) må ikke kobles til luftkilder ved et tryk, der overstiger værdierne på tavlen. Apparatet må kun anvendes til luft, og må ikke benyttes på andre måder end dem, der er oplyst i brugervejledningen.

**N** Dette heftet gir deg viktige anvisninger for korrekt og sikker bruk av produkten. Oppbevar heftet på et lett tilgjengelig sted slik at du hurtig kan slå opp i det ved behov. **Gjennomles hele heftet før du bruker produkten.**

**A ADVARSEL. MAX. DRIFTSTRYKK: 12 bar.  
OPPBREVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.**

**BRUKSINSTRUKSJONER:** Kople lufttilførselsledningen (4) til pistolen.

For å utføre oppblåsing og trykkkontrollen må dysen (1) settes inn i dekkets ventil ved å trykke på dysens spake (2).

- **Mod. 60 G** - Hold fast med hånden og les av trykket. For å blåse opp må du trykke på spaken (3) helt til luften slippes ut. Slipp deretter opp spaken, les av trykket og gjenta operasjonen helt til du leser av ønsket trykk på manometerets tallskive. For å slipp ut luften må du trykke spaken (3) til det 1. hakket (posisjonen i midten).

- **Mod. 60 D** - Hold fast med hånden og les av trykket. For å blåse opp må du trykke på spaken (3) helt til luften slippes ut. Slipp deretter opp spaken, les av trykket og gjenta operasjonen helt til du leser av ønsket trykk på manometerets tallskive. For å slipp ut luften må du slipp opp spaken (3) og trykke på knapp (5) med tommelfingeren helt til luften slippes ut.

- **Mod. 60 GD/60 DD - Se 60 G / 60 D.** Digital trykmåler: Trykk på ON-knappen for å slå på trykmåleren. (Trykmåleren slår seg også på automatisk når den påvirser trykk). Trykk på ON-knappen igjen til du får frem ønsket måleenhet (bar – psi – kg/cm2 – KPa). Trykmåleren slår seg av automatisk etter ca. 15 sekunder. Skifte batteri: Fjern skruen fra huset med et lite skrujern. Ta batteriene ut av holderen og sett inn nye. Følg polaritetsmerkene i holderen. Strømforsyning: 2 lithiumbatterier 1,5 V AAA.

**ADVARSLER I LØPET AV OG/ELLER PÅ SLUTTEN AV BRUKEN:** Unngå slag på manometeret. I et slikt tilfelle er det nødvendig å kontrollere kalibreringen.

**URIKTIG BRUK:** Unngå å kople tilførselsledningen (4) til et trykk over 12 bar. Unngå å kople dysen (2) til kilder med trykk som er høyere enn det som oppgitt på manometerets tallskive. Pistolen skal kun brukes med luft, og ikke på andre måter enn det som er oppgitt i bruksinstruksjonene.

**S** Detta häfte ger dig viktiga anvisningar för korrekt och säkert bruk av produkten. Förvara häftet på ett lätt tillgängligt ställe, så du snabbt kan slå upp det vid behov. **Läs nog nästa häftet innan du använder produkten.**

**A OBS. MAX. DRIFTSTRYCK: 12 bar.  
FÖRVARAS OÄLKOMLIGT FÖR BARN.**

**INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING:** Anslut slangen för lufttillför sel (4) till pistolen. För att utföra luftpåfyllningen och kontroll av trycket, fär in nippeln för snabbkoppling (1) i däckventilen genom att trycka in spaken (2) på nippeln.

- **Mod. 60 G** - Håll fast med en hand och läs av däcktrycket. Tryck in spaken (3) helt tills det kommer ut luft, släpp den sedan och läs åter av trycket. Upprepa proceduren tills önskat tryck uppnås (visas i rutan på manometern). För att släppa ut luften, tryck in spaken (3) till första steget (mittläge).

- **Mod. 60 D** - Håll fast läget med en hand och läs av däcktrycket. Tryck in spaken (3) tills det

kommer ut luft, släpp den sedan och läs åter av trycket. Upprepa proceduren tills önskat tryck uppnås (visas i rutan på manometern). För att släppa ut luften, släpp spaken (3) och tryck med tummen på knappen (5) tills luften släpps ut.

- **Mod. 60 GD / 60 DD - Se 60 G / 60 D.** Digital manometer: Tryck på knappen "ON" för att komma åt manometern. (Manometern tänds även automatiskt så fort som ett tryck detekteras). Tryck igen på knappen "ON" tills önskat måtvärde uppnås (BAR – PSI – KG/CMQ – KPa). Manometern släcks automatiskt efter ungefärl 15 sek. Byta av batterier: Ta bort skruven från huvudelen med hjälp av en liten skruvmejsel. Avlägsna batterierna från facket och sätt i nya enligt angiven polaritet. Forsyning: 2 litiumbatterier 1,5 V AAA.

**ATT OBSERVERA UNDER OCH/ELLER EFTER ANVÄNDNING:** Manometern får inte utsättas för stötter eller slag. Om så skulle ske är det nödvändigt att kontrollera inställningen.

**EVENTUELL FELAKTIG ANVÄNDNING:** Slangen för lufttillförel (4) får ej användas med ett tryck som överstiger 12 bar. Undvik att ansluta nippeln för snabbkoppling (2) till källor med ett tryck som överstiger värdet i rutan på manometern. Använd endast pistolen med luft och arbeta inte på annat sätt än enligt instruktionerna för användning.

**SF** Tämä esittelylehtisen tarkoituksena on tiedottaa ja antaa ohjeita käyttäjälle turvallisuuden vuoksi ja ohjata tuotteen oikeaan käyttöön. Säilytettävä näkyvällä paikalla, helposti ja nopeasti saatavilla. **Lue tämä esittelylehtinen tarkoin ennen tuotteen käyttöä.**

**A HUOM. SUURIN KAYTTÖPÄINE: 12 bar.  
SAILYTETAAN LAPSILTA ULLOTTUMATTOMISSA.**

**KAYTTÖOHJEET:** Kytke ilman syöttöpalkki (4) pistooliin.

Ilman pumpaamisen ja paineen tarkistus tapahtuu asettamalla suutinkappale (1) renkaan venttiiliin painamalla vippua (2).

- **Malli 60 G** - Lue paine pitämällä laitekokonaisuutta kädesä. Ilman pumpaamisen tapahtuu painamalla vippua (3) pojhaan saakka, kunnes ilmaa alkaa tulemaan ulos.

Vapauta vippu, tarkista paine ja toista toimenpide, kunnes haluttu paine ilmestyy manometrin taululle. Ilman paino tapahtuu painamalla vippua (3) ensimmäiseen napsahdukseen saakka (keskiasento).

- **Malli 60 D** - Lue paine pitämällä laitekokonaisuutta kädesä. Ilman pumpaamisen tapahtuu painamalla vippua (3) pojhaan saakka, kunnes ilmaa alkaa tulemaan ulos. Vapauta vippu, tarkista paine ja toista toimenpide, kunnes haluttu paine ilmestyy manometrin taululle.

Ilman paino tapahtuu vapauttamalla vippua (3) ja painamalla peukalolla painiketta (5), kunnes ilmaa alkaa poistumaan.

- **Malli 60GD / 60DD - Katso 60G / 60D.** Digitallinen painemittari: Paina "ON" painikettapainemittarin käynnistämiseksi. (Painemittari käynnistyy myös automaattisesti heti paineen havaitessaan). Paina uudelleen "ON" painiketta, kunnes haluttu mittaysikö tulee esiin (BAR – PSI – KG/CMQ – KPa). Painemittari sammuttu automaattisesti noin 15 sek jälkeen. Paristojen vaihto: Poista rungossa oleva ruuvi pienien ruuvimeissilin avulla. Poista pariston, aseta uudet paikoilleen ja huomioida napaisuus. Virransyöte: 2 Lithium paristoja 1,5 V AAA.

**KAYTÖN JA/TAI KAYTÖN LOPETTAMISEN YHTEYDESSA HUOMIOITAVAT VAROTOIMET:** Voro, ettei manometri pääse kolhiutumaan, sillä tässä tapauksessa manometrin kalibrointi on suoritettava uudelleen.

**MAHDOLLISEN VAARAT KAYTÖT:** Älä kytke syöttöpalkki (4) yli 12 bar paineeseen. Älä kytke suutinkappaleita (2) läheisiin, joiden paine ylittää manometrin taululla olevat arvot. Laitetta saa käyttää ainostaan ilman lisäämisen ja poistamisen. Älä käytä laitetta käyttöohjeista poikkeavalla tavalla.

**GR** Ο σκοπός του παρόντος φυλλαδίου είναι να πληροφορήσει και εκπαιδεύσει το χειριστή για την ασφαλή και σωστή χρήση του προϊόντος. Πρέπει να φυλάσσεται σε ένα ευπρόσιτο μέρος στενά δυνατό να το συμβουλεύεστε εύκολα και γρήγορα. Πριν από τη χρήση συμβουλεύετε το παρόν φυλλάδιο.

**A ΠΡΟΣΟΧΗ. Μέγιστη πίεση τροφοδοσίας: 12 bar.  
Φυλάσσεται μακριό από τα παιδιά**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:** Συνδέστε το σωλήνα τροφοδοσίας αέρα (4) στο πιστόλι. Για το φούσκωμα και τον έλεγχο της πίεσης βάλτε το μπέκ (1) στη βαλβίδα του τροχού πατ ντας το λεβιέ (2) πάνω σε αυτό.

- **Μοντ. 60 G** - Κρατάτε το πιστόλι στο χέρι διαβάστε την πίεση, για το φούσκωμα πατήστε το λεβιέ (3) μέχρι να βγει αέρας, μετά αφήστε τον, ξαναδιαβάστε την πίεση και επαναλάβατε τη διαδικασία μέχρι να έχετε την επιθυμητή πίεση στο κανάλι του μανόμετρου. Για το φούσκωμα, πατήστε το λεβιέ (3) και πατήστε την ισχύ στην σκάλα (1) στην οποία θέστηκε.

- **Μοντ. 60 D** - Κρατάτε το πιστόλι στο χέρι διαβάστε την πίεση, για το φούσκωμα πατήστε το λεβιέ (3) μέχρι να βγει αέρας, μετά αφήστε τον, ξαναδιαβάστε την πίεση και επαναλάβατε τη διαδικασία μέχρι να έχετε την επιθυμητή πίεση στο κανάλι του μανόμετρου. Για το φούσκωμα, αφ